
ALIMENTAZIONE EE
left process
right process
R
PT1
V1
V0
V4
V5
V2
PCV1
F1
CV3
V44
PI8
CV4
MV21
PURGE IN
GC X.14
EFS2
V3
MV9
PT2
CV2
MV22
PT5
CV7
V7
PROCESS
OUT
PIS36
MV36
VENTURI
SUPPLY
VENT
OUT B
OUT A